



## FRAISEUSES 3 AXES

### PICOMAX 56 TOP - PICOMAX 56L TOP

Usinage par un opérateur sans connaissance en programmation.

- Mode opératoire unique : Usinage CN 3 axes + manuel au moyen de manivelles indépendantes sur chacun des axes
- Préparation 4ème axe disponible (option)
- CN Heidenhain

#### DONNÉES TECHNIQUES

PICOMAX 56 TOP - COURSE X Y Z	500 x 400 x 400 mm
PICOMAX 56L TOP - COURSE X Y Z	800 x 400 x 400 mm

## CONTACTEZ-NOUS

Repmo  
Tel : +33(0)1 49 46 61 45  
1 Rue Du Meunier, Z.A.C Du Moulin  
95700 Roissy-En-France  
[info@repmo.fr](mailto:info@repmo.fr)

Techni-Cn  
Tel: +33(0)4 74 43 67 20  
ZAC la Maladière - 12 rue Louis Braille  
38300 Bourgoin Jallieu  
[info@technicn.com](mailto:info@technicn.com)

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30  
Vendredi de 8h30 à 16h30